



BULLETIN DE SECURITE

Titre	Vulnérabilité affectant les routeurs D-Link DSL-3788
Numéro de Référence	52243001/25
Date de publication	30 Janvier 2025
Risque	Important
Impact	Important

Systemes affectés

- D-Link DSL-3788 avec versions de Firmware antérieure à v1.01R1B037

Bilan de la vulnérabilité

D-Link annonce la correction d'une vulnérabilité affectant son routeur DSL-3788. L'exploitation de cette vulnérabilité peut permettre à un attaquant distant non authentifié d'exécuter du code arbitraire.

Solution

Veillez se référer au bulletin de sécurité de D-Link pour installer les nouvelles mises à jour.

Risques

- Exécution de code arbitraire à distance

Références

Bulletins de sécurité de D-Link :

- <https://supportannouncement.us.dlink.com/security/publication.aspx?name=SAP10418>