



BULLETIN DE SECURITE

Titre	Vulnérabilité dans plusieurs produits Netgear
Numéro de Référence	3343221121
Date de Publication	22 Novembre 2021
Risque	Important
Impact	Important

Systemes affectés

- EX3700 version antérieure à 1.0.0.94
- EX3800 version antérieure à 1.0.0.94
- EX6120 version antérieure à 1.0.0.66
- EX6130 version antérieure à 1.0.0.66
- R6400 version antérieure à 1.0.1.76
- R6400v2 version antérieure à 1.0.4.120
- R6700v3 version antérieure à 1.0.4.120
- R6900P version antérieure à 1.3.3.142_HOTFIX
- R7000 version antérieure à 1.0.11.128
- R7000P version antérieure à 1.3.3.142_HOTFIX
- R7100LG version antérieure à 1.0.0.72
- R7850 version antérieure à 1.0.5.76
- R7900P version antérieure à 1.4.2.84
- R7960P version antérieure à 1.4.2.84
- R8000 version antérieure à 1.0.4.76

- R8000P version antérieure à 1.4.2.84
- R8300 version antérieure à 1.0.2.156
- R8500 version antérieure à 1.0.2.156
- RAX15 version antérieure à 1.0.4.100
- RAX20 version antérieure à 1.0.4.100
- RAX200 version antérieure à 1.0.5.132
- RAX35v2 version antérieure à 1.0.4.100
- RAX38v2 version antérieure à 1.0.4.100
- RAX40v2 version antérieure à 1.0.4.100
- RAX42 version antérieure à 1.0.4.100
- RAX43 version antérieure à 1.0.4.100
- RAX45 version antérieure à 1.0.4.100
- RAX48 version antérieure à 1.0.4.100
- RAX50 version antérieure à 1.0.4.100
- RAX50S version antérieure à 1.0.4.100
- RAX75 version antérieure à 1.0.5.132
- RAX80 version antérieure à 1.0.5.132
- RAXE450 version antérieure à 1.0.8.70
- RAXE500 version antérieure à 1.0.8.70
- RS400 version antérieure à 1.5.1.80
- WNDR3400v3 version antérieure à 1.0.1.42
- WNR3500Lv2 version antérieure à 1.2.0.70
- XR300 version antérieure à 1.0.3.68
- D6220 version antérieure à 1.0.0.76
- D6400 version antérieure à 1.0.0.108

- D7000v2 version antérieure à 1.0.0.76
- DGN2200v4 version antérieure à 1.0.0.126
- DC112A version antérieure à 1.0.0.62
- CAX80 version antérieure à 2.1.3.5

Identificateurs externes

- CVE-2021-34991

Bilan de la vulnérabilité

Une vulnérabilité a été corrigée dans les produits Netgear susmentionnés. L'exploitation de cette faille pourrait permettre à un attaquant d'exécuter du code arbitraire à distance afin de prendre le contrôle du système affecté.

Solution

Veillez se référer au bulletin de sécurité Netgear du 19 Novembre 2021.

Risque

- Exécution de code arbitraire à distance
- Prise de contrôle du système

Annexe

Bulletin de sécurité Netgear du 19 Novembre 2021:

- <https://kb.netgear.com/000064361/Security-Advisory-for-Pre-Authentication-Buffer-Overflow-on-Multiple-Products-PSV-2021-0168>