ROYAUME DU MAROC

ADMINISTRATION
DE LA DEFENSE NATIONALE

Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d'Information

Centre de Veille de Détection et de Réaction aux Attaques Informatiques

المملكة المغربية

إدارة الدفاع الوطني

المديرية العامة لأمن نظم المعلومات

مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية

BULLETIN DE SECURITE

Titre	Vulnérabilités critiques affectant plusieurs produits de Cisco
Numéro de Référence	37520508/22
Date de publication	05 Aout 2022
Risque	Important
Impact	Important

Systèmes affectés

- RV160 VPN Routers
- RV160W Wireless-AC VPN Routers
- RV260 VPN Routers
- RV260P VPN Routers with PoE
- RV260W Wireless-AC VPN Routers
- RV340 Dual WAN Gigabit VPN Routers
- RV340W Dual WAN Gigabit Wireless-AC VPN Routers
- RV345 Dual WAN Gigabit VPN Routers
- RV345P Dual WAN Gigabit POE VPN Routers

Identificateurs externes

- CVE-2022-20827 CVE-2022-20841 CVE-2022-20842

Bilan de la vulnérabilité

Cisco annonce la correction de trois vulnérabilités critiques affectant certaines versions de ses produits susmentionnés. L'exploitation de ces vulnérabilités peut permettre à un attaquant distant d'exécuter du code arbitraire ou de causer un déni de service.

Solution

Veuillez se référer au bulletin de sécurité de Cisco pour mettre à jours vos équipements.

Risques

- Exécution de code arbitraire
- Déni de service

Références

Bulletin de sécurité de Cisco :

- https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sb-mult-vuln-CbVp4SUR