



BULLETIN DE SECURITE

Titre	Vulnérabilités affectant des produits Aruba
Numéro de Référence	44851611/23
Date de publication	16 Novembre 2023
Risque	Important
Impact	Important

Systemes affectés

- ArubaOS versions 10.5.x.x antérieures à 10.5.0.1
- ArubaOS versions 10.4.x.x antérieures à 10.4.0.3
- InstantOS versions 8.11.x.x antérieures à 8.11.2.0
- InstantOS versions 8.10.x.x antérieures à 8.10.0.9
- InstantOS versions 8.6.x antérieures à 8.6.0.23

Identificateurs externes

CVE-2023-45614 CVE-2023-45615 CVE-2023-45616 CVE-2023-45617 CVE-2023-45618
CVE-2023-45619 CVE-2023-45620 CVE-2023-45621 CVE-2023-45622 CVE-2023-45623
CVE-2023-45624 CVE-2023-45625 CVE-2023-45626 CVE-2023-45627

Bilan de la vulnérabilité

Aruba Networks annonce la correction de plusieurs vulnérabilités affectant les versions susmentionnées de certains de ses produits. L'exploitation de ces vulnérabilités peut permettre à un attaquant distant d'exécuter du code arbitraire ou de causer un déni de service.

Solution

Veillez se référer aux pages de mises à jour du constructeur pour mettre à jour vos équipements.

Risques

- Exécution de code arbitraire
- Déni de service

Références

Bulletin de sécurité d'Aruba Networks

- <https://www.arubanetworks.com/assets/alert/ARUBA-PSA-2023-017.txt>