



BULLETIN DE SECURITE

Titre	Vulnérabilités affectant des produits d'Intel
Numéro de Référence	45561201/24
Date de publication	12 Janvier 2024
Risque	Important
Impact	Important

Systemes affectés

- Intel HotKey Services for Windows 10 for Intel NUC P14E Laptop Element versions antérieures à 1.1.45
- les pilotes Intel HID Event Filter pour Windows 10 pour certains portables Intel NUC versions antérieures à 2.2.2.1
- Intel ISH driver for Windows 10 pour Intel NUC P14E Laptop Element versions antérieures à 5.4.1.4479
- Intel NUC sans les derniers correctifs de sécurité

Identificateurs externes

CVE-2023-28722	CVE-2023-28722	CVE-2023-28738	CVE-2023-28738	CVE-2023-28743
CVE-2023-28743	CVE-2023-29244	CVE-2023-29244	CVE-2023-29495	CVE-2023-29495
CVE-2023-32272	CVE-2023-32272	CVE-2023-32544	CVE-2023-32544	CVE-2023-38541
CVE-2023-38541	CVE-2023-38587	CVE-2023-38587	CVE-2023-42429	CVE-2023-42429
CVE-2023-42766	CVE-2023-42766			

Bilan de la vulnérabilité

Intel annonce la disponibilité de mises à jour de sécurité qui corrigent des vulnérabilités affectant ses produits susmentionnés. L'exploitation de ces vulnérabilités peut permettre à un attaquant d'élever ses privilèges ou de causer un déni de service.

Solution

Veillez-vous référer aux bulletins de sécurité d'Intel pour appliquer les correctifs nécessaires

Risque

- Elévation de privilèges.
- Déni de service.

Référence

Bulletins de sécurité d'Intel :

- <https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00964.html>
- <https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-01009.html>
- <https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-01028.html>