



BULLETIN DE SECURITE

Titre	Vulnérabilités affectant des produits TP-Link
Numéro de Référence	60472901/26
Date de publication	29 Janvier 2026
Risque	Important
Impact	Important

Systèmes affectés

- TL-WR841N v14 versions antérieures à 250908
- Archer MR600 v5 versions antérieures à 1.1.0 0.9.1 v0001.0 Build 250930 Rel.63611n
- Archer C20 v6.0 versions antérieures à V6_251031
- Archer AX53 v1.0 versions antérieures à V1_251215

Identificateurs externes

- CVE-2025-9014 CVE-2025-14756 CVE-2026-0834

Bilan de la vulnérabilité

TP-Link annonce la correction de trois vulnérabilités affectant ses produits susmentionnés. Un attaquant peut exploiter ces vulnérabilités pour exécuter du code à distance ou causer un déni de service.

Solution

Veuillez se référer aux bulletins de sécurité de l'éditeur pour installer les mises à jour.

Risque

- Exécution de code à distance
- Déni de service

Références

Bulletins de sécurité de TP-Link:

- <https://www.tp-link.com/hk/support/faq/4894/>
- <https://www.tp-link.com/hk/support/faq/4905/>
- <https://www.tp-link.com/hk/support/faq/4916/>