



BULLETIN DE SECURITE

Titre	Vulnérabilités affectant des produits D-Link
Numéro de Référence	26082707/20
Date de Publication	27 juillet 2020
Risque	Important
Impact	critique

Systemes affectés

- D-Link DAP-1520 v1.10B04 et versions antérieures
- D-Link DAP-1522 v1.42 et version antérieures
- D-Link DIR-816L v12.06.B09 et version antérieures

Identificateurs externes

- CVE-2020-15892, CVE-2020-15894, CVE-2020-15893, CVE-2020-15895,
CVE-2020-15896

Bilan de la vulnérabilité

D-Link annonce la correction de plusieurs vulnérabilités affectant trois de ses produits. Un attaquant distant pourrait exploiter ces failles pour injecter des commandes arbitraires, injecter du contenu dans une page ou accéder à des informations confidentielles.

Il faut noter que les trois produits concernés par ces vulnérabilités sont considérés comme obsolètes et ne bénéficient plus de support de la part de D-Link. Une mise à jour a été réalisée exceptionnellement pour DAP-1520.

D-Link recommande de remplacer ces routeurs et points d'accès par d'autres qui bénéficient de support et mises à jour de sécurité.

Solution

Veillez-vous référer au bulletin de sécurité de D-Link afin d'installer les nouvelles mises à jour pour DAP-1520.

Risque

- Injection de commandes arbitraires.
- Injection de contenu dans une page.
- Accès à des informations confidentielles.

Référence

Bulletin de sécurité de D-Link:

- <https://supportannouncement.us.dlink.com/announcement/publication.aspx?name=SAP10169>