



Réf : 3392904/14 /maCERT

Bulletin de sécurité

Titre: Une vulnérabilité dans les produits HP

Numéro de Référence: 3392904/14

Risque : Important

Impact : Élevé

Systèmes affectés

- HP LaserJet Pro M435nw Multifunction Printer
- HP LaserJet Pro 500 color MFP M570
- HP LaserJet Pro M521 Multifunction Printer
- HP Color LaserJet Pro MFP M476
- HP LaserJet Pro M701/M706 Printer

Identificateurs externes

- CVE-2014-0160

Bilan de la vulnérabilité

Une vulnérabilité a été corrigée dans HP LaserJet Pro MFP et HP Color LaserJet Pro MFP qui utilisent OpenSSL. Elle permet à un attaquant de provoquer un contournement de la politique de sécurité et une atteinte à la confidentialité des données.

Solution

Veillez vous référer à la rubrique « RESOLUTION » du bulletin de sécurité de l'éditeur pour l'obtention des correctifs :
https://h20564.www2.hp.com/portal/site/hpsc/public/kb/docDisplay?docId=emr_na-c04262495

Annexe

- Bulletin de sécurité HP du 24 avril 2014
https://h20564.www2.hp.com/portal/site/hpsc/public/kb/docDisplay?docId=emr_na-c04262495
- Référence CVE-2014-0160
<http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2014-0160>