



BULLETIN DE SECURITE

Titre	Vulnérabilité corrigée dans Cisco IP Phone
Numéro de Référence	39421212/22
Date de publication	12 Décembre 2022
Risque	Important
Impact	Important

Systemes affectés

- Cisco IP Phone Firmware versions antérieures à 14.2

Identificateurs externes

- CVE-2022-20968

Bilan de la vulnérabilité

Cisco annonce la correction d'une vulnérabilité affectant son produit Cisco IP phone. L'exploitation de cette vulnérabilité peut permettre à un attaquant d'exécuter du code arbitraire ou de causer un déni de service.

Solution

Veillez-vous référer au bulletin de sécurité de Cisco pour mettre à jours vos équipements.

Risque

- Déni de service
- Exécution de code arbitraire

Référence

Bulletin de sécurité de Cisco :

- <https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ipp-oobwrite-8cMF5r7U>