



## BULLETIN DE SECURITE

<b>Titre</b>	Vulnérabilité dans les produits Hikvision
<b>Numéro de Référence</b>	41391404/23
<b>Date de Publication</b>	14 Avril 2023
<b>Risque</b>	Important
<b>Impact</b>	Important

### Systemes affectés

- DS-A71024/48/72R
- DS-A80624S
- DS-A81016S
- DS-A72024/72R
- DS-A80316S
- DS-A82024D
- DS-A71024/48R-CVS

### Identificateurs externes

- CVE-2023-28808

### Bilan de la vulnérabilité

Une vulnérabilité a été corrigée dans les produits de vidéosurveillance "Hikvision Hybrid SAN/Cluster Storage" susmentionnés. La vulnérabilité, suivit par « CVE-2023-28808 », a été décrite par l'éditeur comme un problème de contrôle d'accès qui peut être exploité pour obtenir des autorisations d'administrateur en envoyant des messages spécialement conçus à l'appareil ciblé.

### Solution

Veillez se référer au bulletin de sécurité Hikvision du 10 Avril 2023 pour plus d'information.

### Risque

- Elévation de privilèges
- Prise de contrôle du système

## Annexe

Bulletin de sécurité Hikvision du 10 Avril 2023:

- <https://www.hikvision.com/en/support/cybersecurity/security-advisory/security-vulnerability-in-some-hikvision-hybrid-san-cluster-stor/>