



BULLETIN DE SECURITE

Titre	Vulnérabilité critique affectant Cisco 2-Port Phone Adapters SPA112
Numéro de Référence	41670405/23
Date de publication	04 Mai 2023
Risque	Critique
Impact	Critique

Systemes affectés

- Cisco 2-Port Phone Adapters SPA112

Identificateurs externes

- CVE-2023-20126

Bilan de la vulnérabilité

Cisco annonce la correction d'une vulnérabilité affectant l'interface de gestion de son produit Cisco 2-Port Phone Adapters SPA112. L'exploitation de cette vulnérabilité peut permettre à un attaquant distant non authentifié d'exécuter du code arbitraire.

Solution

Veillez se référer au bulletin de sécurité de Cisco pour mettre à jours vos équipements.

Risques

- Exécution de code arbitraire à distance

Références

Bulletin de sécurité de Cisco :

- <https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-spa-unauth-upgrade-UqhyTWW>