



BULLETIN DE SECURITE

Titre	Vulnérabilités dans Aruba ArubaOS
Numéro de Référence	41831105/23
Date de Publication	11 Mai 2023
Risque	Important
Impact	Important

Systemes affectés

- ArubaOS 10.3.x: 10.3.1.0 et version antérieure
- Aruba InstantOS 8.10.x: 8.10.0.4 et version antérieure
- Aruba InstantOS 8.6.x: 8.6.0.19 et version antérieure
- Aruba InstantOS 6.5.x: 6.5.4.23 et version antérieure
- Aruba InstantOS 6.4.x: 6.4.4.8-4.2.4.20 et version antérieure

Identificateurs externes

- CVE-2023-22779, CVE-2023-22780, CVE-2023-22781, CVE-2023-22782, CVE-2023-22783, CVE-2023-22784, CVE-2023-22785, CVE-2023-22786, CVE-2023-22787, CVE-2023-22788, CVE-2023-22789, CVE-2023-22790, CVE-2023-22791

Bilan de la vulnérabilité

Plusieurs vulnérabilités critiques ont été corrigées dans Aruba ArubaOS. L'exploitation de ces failles pourrait permettre à un attaquant d'exécuter du code arbitraire à distance, de porter atteinte à la confidentialité des données, de contourner la politique de sécurité et de causer un déni de service.

Solution

Veuillez se référer au bulletin de sécurité Aruba du 09 Mai 2023 pour plus d'information.

Risque

- Exécution du code arbitraire à distance
- Atteinte à la confidentialité des données
- Contournement de la politique de sécurité
- Déni de service

Annexe

Bulletin de sécurité Aruba du 09 Mai 2023:

- <https://www.arubanetworks.com/assets/alert/ARUBA-PSA-2023-006.txt>