



BULLETIN DE SECURITE

Titre	Vulnérabilités dans les produits industriels de Schneider Electric
Numéro de Référence	43351608/23
Date de Publication	16 Août 2023
Risque	Important
Impact	Important

Systemes affectés

- GP-Pro EX WinGP pour iPC et PC/AT versions antérieures à 4.09.500
- Harmony et Easy Harmony, Vijeo Designer embarqué dans EcoStruxure™ Machine Expert toutes versions
- EcoStruxure™ Process Expert toutes versions

Identificateurs externes

- CVE-2023-3953 CVE-2022-45788 CVE-2022-45789 CVE-2022-4046 CVE-2023-28355 CVE-2023-3670 CVE-2022-4046 CVE-2023-3662 CVE-2023-3663 CVE-2023-3669 CVE-2023-37545 CVE-2023-37546 CVE-2023-37547 CVE-2023-37548 CVE-2023-37549 CVE-2023-37550 CVE-2023-37551 CVE-2023-37552 CVE-2023-37553 CVE-2023-37554 CVE-2023-37555 CVE-2023-37556 CVE-2023-37557 CVE-2023-37558 CVE-2023-37559

Bilan de la vulnérabilité

Plusieurs vulnérabilités critiques ont été corrigées dans les produits industriels susmentionnés de Schneider Electric. L'exploitation de ces failles permet à un attaquant de causer un déni de service, de réussir une élévation de privilèges et potentiellement réussir une exécution de code à distance.

Solution

Veillez se référer au bulletin de sécurité Schneider Electric, afin d'installer les dernières mises à jour.

Risque

- Exécution du code arbitraire
- Elévation de privilèges
- Déni de service

Références

Bulletin de sécurité Schneider Electric:

- https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SEVD-2023-220-01&p_enDocType=Security+and+Safety+Notice&p_File_Name=SEVD-2023-220-01.pdf
- https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SEVD-2023-192-04&p_enDocType=Security+and+Safety+Notice&p_File_Name=SEVD-2023-192-04.pdf
- https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SEVD-2023-010-05&p_enDocType=Security+and+Safety+Notice&p_File_Name=SEVD-2023-010-05_Modicon_Controllers_Security_Notification.pdf
- https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SEVD-2023-010-06&p_enDocType=Security+and+Safety+Notice&p_File_Name=SEVD-2023-010-06_Modicon_Controllers_Security_Notification.pdf