



BULLETIN DE SECURITE

Titre	Vulnérabilité critique dans les routeurs Netgear
Numéro de Référence	54722605/25
Date de Publication	26 Mai 2025
Risque	Critique
Impact	Critique

Systemes affectés

- NETGEAR DGND3700v2 Wireless Router version antérieure à Firmware V1.1.00.26

Identificateurs externes

- CVE-2025-4978

Bilan de la vulnérabilité

Une vulnérabilité critique a été corrigée dans le routeur NETGEAR DGND3700v2. L'exploitation de cette faille peut permettre à un attaquant distant non authentifié d'obtenir un accès administrateur complet via une porte dérobée cachée dans le serveur HTTP embarqué.

Solution

Veillez se référer au bulletin de sécurité Netgear du 21 Mai 2025 afin d'installer les nouvelles mises à jour.

Risque

- Elévation de privilèges

Référence

Bulletin de sécurité Netgear du 21 Mai 2025:

- https://github.com/at0de/my_vulns/blob/main/Netgear/DGND3700v2/backdoor.md