



## BULLETIN DE SECURITE

|                            |                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titre</b>               | Vulnérabilités critiques dans les produits industriels de Schneider Electric |
| <b>Numéro de Référence</b> | 54391305/25                                                                  |
| <b>Date de Publication</b> | 13 Mai 2025                                                                  |
| <b>Risque</b>              | Critique                                                                     |
| <b>Impact</b>              | Critique                                                                     |

### Systèmes affectés

- Galaxy VS, Galaxy VL, Galaxy VXL (utilisant le serveur SSH Erlang/OTP)
- PrismaSet Active – Wireless Panel Server
- Wiser AvatarOn 6K Freelocate
- Wiser Cuadro H 5P Socket

### Identificateurs externes

- CVE-2025-32433, CVE-2023-4041, CVE-2025-2875

### Bilan de la vulnérabilité

Plusieurs vulnérabilités critiques ont été corrigées dans les produits industriels de Schneider Electric. L'exploitation de ces failles pourrait entraîner l'exécution de code à distance, la perte de confidentialité, le contournement de l'authentification ou encore l'accès non autorisé à des ressources sensibles.

### Solution

Veuillez se référer au bulletin de sécurité Schneider Electric du 13 Mai 2025, afin d'installer les dernières mises à jour.

### Risque

- Accès aux informations confidentielles
- Contournement de la politique de sécurité
- Atteinte à la confidentialité des données
- Exécution du code arbitraire à distance

### Références

Bulletin de sécurité Schneider Electric du 13 Mai 2025:

- [https://download.schneider-electric.com/files?p\\_Doc\\_Ref=SEVD-2025-133-04&p\\_enDocType=Security+and+Safety+Notice&p\\_File\\_Name=SEVD-2025-133-04.pdf](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SEVD-2025-133-04&p_enDocType=Security+and+Safety+Notice&p_File_Name=SEVD-2025-133-04.pdf)
- [https://download.schneider-electric.com/files?p\\_Doc\\_Ref=SEVD-2025-133-02&p\\_enDocType=Security+and+Safety+Notice&p\\_File\\_Name=SEVD-2025-133-02.pdf](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SEVD-2025-133-02&p_enDocType=Security+and+Safety+Notice&p_File_Name=SEVD-2025-133-02.pdf)
- [https://download.schneider-electric.com/files?p\\_Doc\\_Ref=SEVD-2025-133-01&p\\_enDocType=Security+and+Safety+Notice&p\\_File\\_Name=SEVD-2025-133-01.pdf](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SEVD-2025-133-01&p_enDocType=Security+and+Safety+Notice&p_File_Name=SEVD-2025-133-01.pdf)