



.....  
Centre de Veille de Détection et de  
Réaction aux Attaques Informatiques

## BULLETIN DE SECURITE

|                            |                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titre</b>               | Vulnérabilité critique affectant Cisco IOS XE Wireless Controller Software |
| <b>Numéro de Référence</b> | 54931006/25                                                                |
| <b>Date de publication</b> | 10 Juin 2025                                                               |
| <b>Risque</b>              | Critique                                                                   |
| <b>Impact</b>              | Critique                                                                   |

### Systèmes affectés

Cisco IOS XE Wireless Controller Software dans les produits suivants :

- Catalyst 9800-CL Wireless Controllers for Cloud
- Catalyst 9800 Embedded Wireless Controller for Catalyst 9300, 9400, and 9500 Series Switches
- Catalyst 9800 Series Wireless Controllers
- Embedded Wireless Controller on Catalyst APs

### Identificateurs externes

- CVE-2025-20188

### Bilan de la vulnérabilité

Cisco annonce la correction d'une vulnérabilité critique affectant certaines versions de son produit Cisco IOS XE Wireless Controller Software. L'exploitation de cette vulnérabilité peut permettre à un attaquant distant de télécharger des fichiers arbitraires sur le système affecté.

### Solution

Veillez se référer au bulletin de sécurité de Cisco pour mettre à jours vos produits.

## Risques

- Téléchargement de fichiers arbitraires

## Références

Bulletin de sécurité de Cisco :

- <https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-wlc-file-uplpd-rHZG9UfC>