



BULLETIN DE SECURITE

Titre	Vulnérabilités affectant les pilotes de cartes graphiques AMD pour Windows 10
Numéro de Référence	33271211/21
Date de publication	12 Novembre 2021
Risque	Important
Impact	Important

Systemes affectés

- AMD Radeon Software
- AMD Radeon Pro Software for Enterprise

Pour plus d'informations sur les versions affectées veuillez consulter le bulletin de sécurité d'AMD.

Identificateurs externes

CVE-2020-12894 CVE-2020-12900 CVE-2020-12964 CVE-2020-12980 CVE-2020-12981
CVE-2020-12982 CVE-2020-12983 CVE-2020-12985 CVE-2020-12986 CVE-2020-12987
CVE-2020-12893 CVE-2020-12899 CVE-2020-12901 CVE-2020-12902 CVE-2020-12903
CVE-2020-12904 CVE-2020-12905 CVE-2020-12920 CVE-2020-12929 CVE-2020-12962
CVE-2020-12963 CVE-2020-12895 CVE-2020-12898 CVE-2020-12897 CVE-2020-12892
CVE-2020-12891 CVE-2020-12960

Bilan de la vulnérabilité

AMD annonce la correction de plusieurs vulnérabilités affectant les pilotes de ses cartes graphiques susmentionnés. En exploitant ces vulnérabilités, un attaquant peut exécuter du code arbitraire, accéder à des informations confidentielles, élever ses privilèges ou causer un déni de service.

Solution

Veuillez se référer au bulletin de sécurité de l'éditeur pour l'obtention des correctifs.

Risque

- Exécution de code arbitraire
- Accès à des informations confidentielles
- Elévation de privilèges
- Déni de service

Référence

Bulletin de sécurité d'AMD :

- <https://www.amd.com/en/corporate/product-security/bulletin/amd-sb-1000>