



Bulletin de sécurité du maCERT

Titre: Vulnérabilités dans Cisco IOS XR

Numéro de Référence : 21522208/19

Risque : Important

Impact : Important

Systemes affectés

- Cisco IOS XR version 6.5.3 sur ASR9000 sans le correctif de sécurité asr9k-px-6.5.3.CSCvq45118
- Cisco IOS XR version 6.6.1 sur NC56K sans le correctif de sécurité ncs6k-6.6.1.CSCvq45118.tar

Identificateurs externes

- CVE-2019-1910, CVE-2019-1918

Bilan de la vulnérabilité

Cisco annonce la correction de deux vulnérabilités dans le système d'exploitation des routeurs Cisco IOS XR. L'exploitation de ces vulnérabilités peut permettre à un attaquant distant non authentifié de causer un déni de service.

Solution

Veuillez-vous référer aux bulletins de sécurité de Cisco afin d'installer les nouvelles mises à jour.

- <https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190807-iosxr-isis-dos-1910>
- <https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190807-iosxr-isis-dos-1918>

Risque :

- Déni de service à distance

Annexe

Bulletins de sécurité Cisco :

- <https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190807-iosxr-isis-dos-1910>
- <https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190807-iosxr-isis-dos-1918>